

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от " ____ " 20 ____ г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 47» г.Перми
г.Пермь, ул. Восстания, 10

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на СП	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				есть/нет	№ на плане	№ фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства										
6.1.1	указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу	Есть в наличии на: - недоступных входах в здание - недоступных общественных уборных и иных санитарно-гигиенических помещениях, - не приспособленных лифтах - выходах и лестницах, не являющихся путями эвакуации		нет	16	-	Отсутствие указателей направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу	Отсутствие указателей направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу	K,O,C,G,U	Оборудование указателей направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу	Организационные мероприятия

6.1.2	Системы средств информации и сигнализации об опасности		нет	16	-	Отсутствуют визуальные средства информации об опасности	Оборудовать средствами информации и сигнализации об опасности	K,O,G,C,U	Оборудование средствами информации и сигнализации об опасности	Организационные мероприятия
6.1.3.	Знаки и символы	идентичные в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации	нет	16	-	Отсутствие знаков и символов	Отсутствие знаков и символов	K,O,G,C,U	Оборудование знаков и символов	Организационные мероприятия

11049 —

6.1.4	Система средств информации зон и помещений	- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	частично	16	-	1)Отсутствие непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения; 2) Наличие информации о размещении и назначении функциональных элементов, которые предупреждают об опасности в экстремальных ситуациях	1)Отсутствие непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения; 2)Неполное отражение информации о размещении и назначении функциональных элементов,, которые предупреждают об опасности в экстремальных ситуациях	K,O,G,C,U	Оборудование информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения, а также возможности получения информации о размещении назначении функциональных элементов, которые предупреждают об опасности в экстремальных ситуациях	Организационные мероприятия	
6.1.5	Визуальная информация	располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, на высоте 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола	5.5.6 СП	нет	4	-	Отсутствие информации	Отсутствие информации	K,O,G,C,U	Оборудование визуальной информации в соответствии с п.5.5.6 СП	Организационные мероприятия

112251

6.1.6	Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией			есть	16	6-2 6-3	Здание оборудовано АПС и СОУЭ, а также ПАК «Стрелец-Мониторинг»	-	К,О,Г,С,У	-	-
6.2	Акустические средства										
6.2.1.	Системы средств информации и сигнализации об опасности			есть	16	6-2 6-3	Здание оборудовано АПС и СОУЭ, а также ПАК «Стрелец-Мониторинг»	-	К,О,Г,С,У	-	-
6.2.2	Звуковые сигнализаторы		ГОСТ 21786	есть	16	6-1 6-4	Здание оборудовано АПС и СОУЭ, а также ПАК «Стрелец-Мониторинг»	-	К,О,Г,С,У	-	-
6.3	Тактильные средства										

Судя

6.3.1	тактильные указатели направления, ориентации в здании	Есть в наличии на: - недоступных входах в здание - недоступных общественных уборных и иных сан-гиг помеще-ниях, - не приспособ-ленных лифтах - выходах и лест-ницах, не являю-щихся путями эвакуации - на путях движе-ния	нет	16	-	Отсутствуют так-тильные указатели направления, ориен-тации в здании	-	C	Установка тактильных указателей направления, ориентации в здании	-	

111а9✓

ОБЩИЕ требования к зоне													Организационные мероприятия

1) Отсутствие указателей направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу
 2) Оборудование средствами информации и сигнализации об опасности
 3) Оборудование информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения, а также возможности получения информации о размещении назначении функциональных элементов, которые предупреждают об опасности в экстремальных ситуациях

111114

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,Г,С) ДУ (У)	16	6-1,6-4	Организационные мероприятия: Оборудование средствами визуальной сигнализации, тактильными указателями опознания объектов и мест посещения в здании

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Организационные мероприятия: Оборудование средствами визуальной сигнализации, тактильными указателями опознания объектов и мест посещения в здании

