

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 47» г.Перми;
г.Пермь ул. Восстания, д. 10**

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на СП	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				есть/нет	№ на плане	Фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
1.1	Вход (входы) на территорию										
1.1.1.	оборудование доступными элементами информации об объекте		4.1.1 СП	нет	9	01	Отсутствие элементов информации об объекте	Отсутствие элементов информации об объекте	К,О,Г,С,У	Оборудовать объект элементами информации	Оргмсоприятия
1.1.2.	вход на территорию (калитка, ворота и т.д.)	- ширина 1,2 м - порог не более 0,014 м	5.1.4.СП	есть	11-10,21,41 11-31 11-11,12		Калитки 3x1,3м Калитка 1x4,0м Ворота 2x3,8м	-	К,О,С	-	-

1.2	Путь (пути) движения на территории									
1.2.1.	поверхность пути	- ровное покрытие, из твердых материалов, не скользящих; - при наличии бетонных плит ровная укладка, толщина швов между плитами - не более 0,015 м	4.1.11 СП	есть		Асфальт, бетонная плита			К,О,С	
1.2.2.	лестницы на пути	дублируются пандусами или другими средствами подъема уклон пандуса 1:20 (5%)	4.1.8 СП	есть	11-32	Лестница не продублирована пандусом	Лестница не продублирована пандусом	О,С	вход осуществляется через центральные калитку, ворота с другой стороны объекта	Ремонт
1.2.3.	устройства и оборудование: (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты) на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений	не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски высота	4.3.4, 4.3.5 СП	нет		Выступающие элементы отсутствуют		К,О,С,Г,У		
1.2.4.	ширина пути (при встречном движении инвалидов на креслах-колясках)	не менее 2,0 м	4.1.7 СП	есть	03-11 03-12	Ширина пути от 3,5 до 20 м		К,О		

17.09.18

1.2.5.	уклон пути: - поперечный - продольный - (при съезде с тротуара и в стесненных местах - до 10% на протяжении не более 10 м)	1 - 2%; не более 5%	4.1.7 СП	нет		03-11 03-12	Уклоны пути отсутствуют		K,O,C	-	-
1.2.6.	тактильные средства на покрытии пешеходных путей	не менее чем за 0,8 м до препятствия	4.1.12 СП	нет	-	-	Отсутствие тактильные средства на покрытии пешеходных путей	Отсутствие тактильные средства на покрытии пешеходных путей	C	Обустройство тактильных средств	Ремонтируемые работы
1.2.7.	бордюры по краям пешеходных путей	высота не менее 0,05 м	4.1.9. СП	нет	-	-	-	-	C	-	-
1.2.8.	бортовой камень на пересечении тротуаров с проездной частью, вдоль газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	высота не более 0,025 м	4.1.9 СП	нет	-	-	-	-	K	-	-
1.2.9.	подземные и надземные переходы	оборудуются пандусами или подъемными устройствами		нет	-	-	Надземные и подземные переходы отсутствуют	-		-	-

1.2.10	установленное оборудование: (в т.ч. таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения)	есть/нет		нет	-	-	Оборудование отсутствует	оборудование отсутствует		установить	Органы мероприятий
1.3	Лестница (наружная)							-			
1.3.1.	ступени: одинаковой формы: ширина проступей 0,35 до 0,4 м, высота подъемов ступеней - 0,12 м – 0,15 м; поперечный уклон 2%	4.1.12 СП	есть	-	11-32	8 ступеней- ширина проступей от 0,32-0,34 м, высота подъемов ступеней 0,15 м и 0,16 м	Не продублирована пандусом	K,O,C,G,U	Вход осуществляется через центральные калитку, ворота с другой стороны объекта-		Ремонт
1.3.2.	поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон; - на высоте 0,9 м и 0,7 м - завершающие части поручня длиннее марша на 0,3 м	5.2.10, 5.2.15, 5.2.16 СП	нет	-	-	Отсутствуют	Отсутствуют поручни	K,O,C,G,U	Вход осуществляется через центральные калитку, ворота с другой стороны объекта--		Ремонт
1.4	Пандус (наружный)										
1.4.1.	материалы несущих конструкции пандусов	негорючие	5.2.13 СП	нет	-	-	-	-	K	-	-
1.4.2.	уклон пандуса	не круче 1:20 (5%)	5.2.13 СП	нет	-	-	-	-	K	-	-

Лист

1.4.3.	горизонтальные площадки:	- после каждого маршса; - размеры площадки - не менее 1,5 м x 1,5 м	5.2.13 СП	нет	-	-	-	-	-	K	-	-
1.4.4.	покрытие пандуса	нескользкое	5.2.13 СП	нет	-	-	-	-	-	K	-	-
1.4.5.	бортики (при перепаде высот более 0,45 м):	по краям маршей и горизонтальных поверхностей - высотой не менее 0,05 м - колесоотбойники 0,1 м	5.2.13 СП	нет	-	-	-	-	-	K	-	-
1.4.6	поручни (при перепаде высот более 0,45 м):	- с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях и 0,5 м); - завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м	5.2.13 СП	нет	-	-	-	-	-	K	-	-
1.5	Автостоянка и парковка											
1.5.1.	зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида:	- ширина - не менее 3,5 м; - обозначение знаками (международными); - вблизи входа в здание - не далее 50 м	4.2.1 СП	нет	03-12	Отсутствует зона для парковки (стоянки) автомобиля инвалида			K,O	Оборудовать в соответствии с СП	Орг мероприятий	

Сммб -

1.5.2.	количество мест для транспорта инвалидов: (на открытых индивидуальных автостоянках)	- не менее 10% (но не менее одного места)	4.2.1 СП	нет		03-12	Отсутствует зона для парковки (стоянки) автомобиля инвалида	Отсутствует зона для парковки (стоянки) автомобиля инвалида	K,O	Оборудовать в соответствии с СП	Ор мер при яти
	ОБЩИЕ требования к зоне							1.Отсутствие элементов информации об объекте 2. Отсутствие тактильные средства на покрытии пешеходных путей 3.Не оборудована зона парковки	K, C	1.Предусмотреть размещение информации об объекте 2. Предусмотреть тактильные средства на покрытии пешеходных путей 3.Оборудовать зону парковки	1. Ор меро- при- ятия 2.Рем нтын работ

Лист 1

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К,О,Г) ВНД (С) ДУ(У)			Требуется текущий ремонт ремонтные работы

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: требуется текущий ремонт
